



Forum: MATRICIAL

Topic: Erro - Epson FX-890

Subject: Re: Erro - Epson FX-890

Enviado por: renansd

Enviado em: 10/04/2013 18:01:29

Fala pessoal, boa noite!

Bem fiz umas medições nos motores e sensores seguindo as instruções do Manual de Serviço da Epson para a FX-890/2190.

De acordo com esse manual, os testes de pinos do sensor de carro não deve passar de 2.7 $\pm$ 10% por fase, testando os pinos de 1 a 4 fazendo o terra no 5º. Pois bem as medições ficaram em torno de 3.5 $\pm$ 10%; no pino 1 e 6 $\pm$ 10%; nos pinos de 2 a 4.

Será que o defeito é neste motor, lembrando que ao liga-la a impressora não mexe o carro, somente gira a ventoinha e pisca todos os leds juntos e desliga após um tempo. Depois disso só esperando alguns minutos para ela ligar de novo.

Todos os outros sensores e o outro motor segundo as minhas medições estão ok. Já testei com uma outra placa fonte boa e o problema persiste.

Acho que possivelmente matei a charada, o problema que não tenho outro motor aqui para testar.

Eae pessoal o que vocês acham?
Fico no aguardo!

Grato!