



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 - Papel Enroscado

Subject: Re: Brother 8085 - Papel Enroscado

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/04/2013 12:25:10

Quando tem atolamento de papel, é preciso verificar a forma que isto ocorre.

Segue situações e os possíveis motivos:

Se o papel apresenta algum ponto indicado por amassamento na borda de ataque. (alguma coisa obstruindo a passagem, tipo clip, toner empedrado, pedacinho de papel)

Se para sempre no mesmo local. (Verificar sensor, atuador de sensor. Emperrado ou quebrado, mas pode ser a placa também)

Importantes verificar o total de páginas impressas e copiadas. (pode ser necessário trocar os rolos alimentadores e de movimentação do papel)