



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: OFFICEJET PRO 8000**

**Subject: Re: OFFICEJET PRO 8000**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 17/04/2013 11:20:11

esse tipo de falha normalmente aparece qdo o cabeçote de impressao tem algum risco na saida de tinta, algum corte, ainda mais pela falha ser continua, de uma olhada nesse detalhe, talvez seja isso