



Forum: JATO DE TINTA

Topic: OFFICEJET PRO 8000

Subject: Re: OFFICEJET PRO 8000

Enviado por: Btejada

Enviado em: 18/04/2013 09:54:21

Tiagoduart, valeu mestre. Deu certo aqui todo o problema era o sensor do lado dos cartuchos. valeu a dica