



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera KM-3060

Subject: Re: Kyocera KM-3060

Enviado por: Passira

Enviado em: 18/04/2013 23:31:30

Geralmente o erro 2203 é o firewall do anti-vírus.

Desative esse firewall ou até mesmo desabilite temporariamente o anti-vírus.

Em relação ao erro 1101, tente substituir o host.

Provavelmente vc nomeou o host com o nome do micro no comand center, substitui pelo IP do micro.