



Forum: LASER

Topic: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Subject: Re: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Enviado por: Rainifer

Enviado em: 19/04/2013 08:51:04

entao amigo ,trabalho com kyocera e nao conheço esse equipamento mas isso ta parecendo regulagem de pressao do fusor olhe por baixo da maquina ver se tem um par de chave que regula a pressao do fusor,, nas maquinas menores da kyocera sempre tem essas chaves de regulagem ..