



Forum: LASER

Topic: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Subject: Re: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Enviado por: victorhg

Enviado em: 19/04/2013 11:48:58

Amigo, obrigado pela ajuda. Nessa máquina parece que não há ajuste de pressão, tem apenas algumas molas que apertam o fusor no pressor. Um amigo meu me sugeriu aumentar a pressão destas molas, pegando um gancho a mais, porém tentei aqui sem sucesso.