



Forum: LASER

Topic: Lexmark X264dn - Atolando Papel

Subject: Lexmark X264dn - Atolando Papel

Enviado por: IgoorM

Enviado em: 23/04/2013 11:31:48

Bom estou com uma impressora X264, ela esta atolando 2 paginas uma debaixo do toner e outra na unidade fusora, sera o solenoide debaixo do toner ou do fusor ?