



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300+II PARA DE IMPRIMIR E APITA

Subject: LX-300+II PARA DE IMPRIMIR E APITA

Enviado por: MARCIO1978

Enviado em: 08/05/2013 09:23:57

Bom Dia.

Estou com uma Epson LX-300+II com seguinte problema, ela não está fazendo o movimento bidirecional, ela imprime com pequenos movimentos para um lado só, as letras ficam perfeitas mas depois de umas duas linhas ela para e apita cinco vezes.

Quando ela chegou aqui estava com o capacitor da fonte estufado mas funcionava, mesmo assim. Foi substituído mesmo assim esse problema persiste.

Já testei a cabeça de impressão, o cabo flat da cabeça, fiz medidas nos dois transistores da placa lógica pelo pouco que entendo está tudo OK.

Alguém tem mais alguma ideia que possa me ajudar?

obg.