



Forum: LASER

Topic: samsung scx 5530fn

Subject: Re: samsung scx 5530fn

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/05/2013 05:56:55

Verifique o fusor se está aquecendo.

Caso tenha conhecimento, faça as medições nele para saber se está ok

Muito provavelmente esteja com o termostato aberto.

Caso esteja com o termostato aberto e os rolos colados, terá que fazer o reparo e substituir também a placa fonte ou o TRIAC dela também.