



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet P2035n**

**Subject: Re: HP Laserjet P2035n**

Enviado por: tecPenna

Enviado em: 23/05/2013 10:30:45

dei pressão nas molas, deixei ela com umas 2 espiras a menos, mais não resolveu o rolo opressor aparentemente está normal, testei com um toner novo, fechado e o problema persiste... o que me intriga é que após algumas impressões fica td certo, imprime, não borra... só que eh só deixar uns 20 minutos parada, que ja da o problema de novo... algo mais que pode ser feito?