



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson AP 2000

Subject: Epson AP 2000

Enviado por: iantec

Enviado em: 23/05/2013 16:52:08

Essa impressora so imprime do meio para o fim fazendo com que a cabeça de impressão bata na lateral.

O que pode ser?