



Forum: LASER

Topic: hp laser p1005

Subject: Re: hp laser p1005

Enviado por: jonas2901

Enviado em: 24/05/2013 13:59:27

Amigo, pode ser problema de aterramento do toner ou placa fonte alterada.

Peguei defeito semelhante na HP Laserjet P1005, eram os capacitores eletrolíticos do secundário da fonte, estavam alterados.

De retorno.

mas antes faça uma manutenção no toner, olhe os aterramentos, se possível coloque outro cartucho para testa Boa Sorte!!