



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 5635 FN**

**Subject: Re: IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 5635 FN**

Enviado por: AndreMendes

Enviado em: 12/06/2013 12:33:35

- 1 - O problema permaneceu.
- 2 - Quando estava com o fusor velho, o papel vinha das engrenagens todo amassado.
- 3 - Quando troquei o fusor, a impressora mudou a forma do atolamento.
- 4 - Quando mudo a porta do fusor, para a porta do fusor velho, ela passa, mas amassa a ponta.
- 5 - Quando coloco a porta nova, que veio no fusor, não passa dos roletes.
- 6 - Testei a porta do fusor antigo em outra impressora e imprimiu normal.
- 7 - Não sei o que fazer!!!!

Se tivesse como mandar uma foto, eu faria!