



Forum: LASER

Topic: brother 7065

Subject: Re: brother 7065

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 18/06/2013 13:19:47

os ferros onde o leitor optico desliza estao bem limpos?

essa semana peguei uma lexmark x644 com problema muito semelhante ao seu, só que estava fazendo um pouco de barulho na correia do scaner ao copiar, fui ver era os ferros do leito sujos, tao sujos ao ponto de agarrar o leitor causando o erro..