



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral - Solucionado

Subject: Re: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/06/2013 09:35:45

Ola amigo! Verifique o fusor, não precisa desmontar, abra a tampa traseira, tente visualizar o cilindro do fusor, veja se esta riscado. Boa sorte