



Forum: LASER

Topic: HP - Recarga 85A baixo rendimento

Subject: Re: HP - Recarga 85A baixo rendimento

Enviado por: Thiago01

Enviado em: 26/06/2013 15:45:44

bom galera realmente estou sem entender, mais é o seguinte: Lixo o rolo magnético com uma lixa fininha ate ficar no aluminio ai eu recarrego do jeito q falei sem pesagem e notei tambem q mesmo enchendo ele sem balança quando vou recarregá-lo novamente a lixeira ã fica cheia, mas o pó acabou