



**Forum: LASER**

**Topic: Aquecimento lento ao iniciar Brother DCP8085Dn - Solucionado**

**Subject: Re: Aquecimento lento ao iniciar Brother DCP8085Dn**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/07/2013 19:12:36

Olá Gleide! Se o cilindro estiver velho e sujo, pode demorar para aprontar. Então é preciso limpar o DR-620 e trocar o cilindro.

Se a demora for 10 minutos, faz este procedimento:

Abre a porta frontal. Pressione a tecla ampliar/reduzir.

Veja se está em ligado.

Se estiver, mude com a seta para desligado. Pressione OK, feche a porta e desligue.

Aguarde um pouco e ligue.

Se resolver, post aqui.