



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Subject: Re: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/07/2013 05:01:10

Fox_sc, pelo manual diz assim:

Se o erro persistir, substitua o fusor.

Se trocou o fusor e o erro continuar, substitua as SMPS / HVPS bordo.

Eu trocaria apenas o termistor primeiro.

Por ser usuário Vip, você pode utilizar o suporte VIP do portal.