



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/07/2013 12:26:55

Com a troca da unidade fusora completa, foi trocado os termostatos e os termistores, que são as peças que certamente estavam dando este problema.

Foi troca em garantia?

Nesta quarta nós vamos instalar uns equipamentos Brothers novos e vou verificar o procedimento do painel que te passei.

Nos DCP8085DN é o que resolve.