



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento

Enviado por: jardeljdl

Enviado em: 08/07/2013 15:33:27

sim , foi substituido a und completa, pois ainda nao tenho estoque de peças dessa nova linha da Brother, provavelmente um dos thermistors queimado.

Da linha antiga conheço esse procedimento podia ser uma das possibilidades de solução. vlw abs