



Forum: LASER

Topic: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE - SOLUCIONADO

Subject: Re: SHARP AL-1641CS DANDO ATOLAMENTO INEXISTENTE

Enviado por: ASC

Enviado em: 09/07/2013 17:54:11

Ola amigo! Ja peguei algumas maquinas desse modelo, na maioria das vezes era problema na alavanca do sensor de papel do fusor que estava quebrada, causando esse tipo de erro. Dê uma boa olhada