



Forum: LASER

Topic: HP M1120 - LASER- IMPRESSÃO EM TOM CIZA APAGADO

Subject: Re: HP M1120 - LASER- IMPRESSÃO EM TOM CIZA APAGADO

Enviado por: fheliolima

Enviado em: 13/07/2013 13:47:46

O problema está na transferência, limpe bem os contatos e passe graxa condutiva.