



**Forum: LASER**

**Topic: HP LASER JET 1010 - TODAS AS LUZ ACESAS.**

**Subject: HP LASER JET 1010 - TODAS AS LUZ ACESAS.**

Enviado por: fheliolima

Enviado em: 13/07/2013 14:06:05

Colega,

Ao ligar depois 3 segundos todas as luz ficam acesa.

Teste realizado:

- Teste da resistência na escala de resistência X1 - Ok ! não está aberto, pois a resistência aquece.
- Ao testar o sensor de temperatura, a mesma se encontra em Aberto!, é normal?, já recorri vários artigos fiquei confuso.

Tire uma dúvida, a resistência pode funciona no meio termo?  
ela pode não está atingindo o temperatura x tempo ideal programada?.

Fico no aguardo.