



Forum: LASER

Topic: HP LASER JET 1010 - TODAS AS LUZ ACESAS.

Subject: Re: HP LASER JET 1010 - TODAS AS LUZ ACESAS.

Enviado por: fheliolima

Enviado em: 14/07/2013 22:33:33

Tem algum outro teste descartando a substituição do fusor?

To achando que a resistência não está aquecendo conforme programada tempo x temperatura.