



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 2050 - Carro atola na direita >>> Erro só na impressão do PC

Subject: Re: HP 2050 - Carro atola na direita >>> Erro só na impressão do PC

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 17/07/2013 15:55:03

Pode ser a placa sim, mas pode ser o sensor do papel com sujeira, ou a trava do atuador quebrada ou mal encaixada.

ou pode ser a engrenagem que dica no eixo com os roletes de borracha, antes da trava do atuador. Já aconteceu comigo de eu montar e desmontar uma HP e não achava o problema, quando na última desmontagem olhando atentamente todos os movimentos eu percebi que o eixo girava em falso e a culpada foi essa bendita engrenagem.