



Forum: LASER

Topic: HP1022 soltando o toner da folha!

Subject: Re: HP1022 soltando o toner da folha!

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 18/07/2013 09:55:13

verifica as buchas do fusor, as vezes o fusor nao esta tendo pressão suficiente. ou nao esta esquentando suficiente.