



Forum: LASER

Topic: HP1022 soltando o toner da folha!

Subject: Re: HP1022 soltando o toner da folha!

Enviado por: teccfc

Enviado em: 18/07/2013 13:59:10

Verifique o rolo pressor esta alinhado com rolo fusor, pode ser que esteja um lado com folga, ocasionando só um lado com toner fixo.