



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark T6544**

**Subject: Lexmark T6544**

Enviado por: alisson\_mdi

Enviado em: 19/07/2013 08:01:09

Bom Dia Galera.

Estou com uma impressora Lexmark T654 que quando mando impressão ela esta saindo com um listra no horinzontal, ja realizei a troca do Kit Fusor e do Tonner e o problema persiste. Alguém tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo ?