



Forum: LASER

Topic: LEXMARK X264dn

Subject: Re: LEXMARK X264dn

Enviado por: jcg

Enviado em: 19/07/2013 11:13:44

geralmente este tipo de defeito, na maioria das vezes estar relacionado ao sensor de saída do papel, se vc isolar o mesmo, este defeito sumir, ele fica depois que o papel passa pelo fusor....