



Forum: LASER

Topic: scx 4200- demora demais para aquecer

Subject: scx 4200- demora demais para aquecer

Enviado por: gservice

Enviado em: 19/07/2013 12:11:43

Amigos

Esta maquina eu abri, limpei toda , limpei o suporte do eixo do rolo de transferencia, coloquei graxa condutiva nas duas pontas , mais ela continua demorando demais pra aquecer. teriam alguma dica?

obrigado

gservice