



Forum: LASER

Topic: Lexmark T6544

Subject: Re: Lexmark T6544

Enviado por: Visitante

Enviado em: 19/07/2013 13:48:52

Então o problema pode estar relacionado com tomada elétrica. Tem que fazer esta verificação. Conferir a polarização, o aterramento, e medir a voltagem com o equipamento desligado e ligado em funcionamento.