



Forum: LASER

Topic: Lexmark T6544

Subject: Re: Lexmark T6544

Enviado por: pedropar

Enviado em: 19/07/2013 21:01:11

tem que ligar numa tomada com ligação direta da cx de distr.se for estabilizador tem que ser 2kw.
ja coloquei num estabilizador mais baixo deu defeito.