



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 8600

Subject: Re: HP 8600

Enviado por: ASC

Enviado em: 20/07/2013 14:48:02

Ola jackveras2! Mas que postou esse video esta equivocado, pois a placa onde ele fez o jamper, não e a cabeça de impressão, mas sim onde vão os cartuchos de tinta, nesse caso o procedimento feito é que a maquina não vai pedir mais para trocar os cartuchos ou seja os cartuchos não vão precisar mais de chip, não tem nada haver com a cabeça de impressão, Mas foi uma otima dica para quem esta colocando o bulk ink.