



Forum: LASER

Topic: HP 1005 falhando

Subject: HP 1005 falhando

Enviado por: lacurtolo

Enviado em: 22/07/2013 17:50:54

Essa impressora, do lado esquerdo da folha, está imprimindo bem fraco. Já tentei os seguintes procedimentos e até agora não descobri o problema.

Troca do toner - em outra HP 1005 o toner imprime normalmente;

Troca do rolo de transferência - em outra HP o rolo funciona;

Troca das buchas do RT - Esquerda e direita;

Maior pressão nas molas das buchas;

Uso de graxa condutiva na mola da bucha esquerda;

Quando a impressão é interrompida pela metade, o cilindro mostra a transferência mais fraca do lado esquerdo.

Alguém prá ajudar?