



Forum: LASER

Topic: Brother 8060 amassando papel

Subject: Re: Brother 8060 amassando papel

Enviado por: Passira

Enviado em: 23/07/2013 13:23:18

Isso é típico de termistor afastado, com crosta (sujeira).