



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP K8600 Pro

Subject: Re: HP K8600 Pro

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 25/07/2013 17:53:14

ja peguei um problema parecido, no caso com uma 8000,
era curto na placa lógica, mas no caso eu tinha um outro modelo para poder testar peça por peça..
verifique bem os sensores e engrenagens, se nao é a sujeira que esta impedindo o sistema de
tracionar o papel