



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP K8600 Pro**

**Subject: Re: HP K8600 Pro**

Enviado por: ASC

Enviado em: 25/07/2013 23:49:44

Ola amigo! Peguei uma com um caso parecido, no meu caso era a mola do atuador do sensor do papel que não estava voltando na posição correta, causando erro de atolamento de papel,foi um pouco complicado, mas consegue resolver o problema, dei mais uma volta na mola do atuador, desmontei um pouco da maquina,assim que deu para visualizar bem o atuador,consegui resolver o problema sem ter que desmontar a base do mecanismo, com uma linha de anzol bem fina com um pouco de paciencia, cosegui amarrar a linha na mola e puxando, consegui dar uma volta na mesma, o problema foi resolvido, verifique o atuado empurre para frente a para tras veja se quando executado esse movimento ele para na posição correta. Boa sorte