



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP 8080DN impossivel imprimir 36

Subject: Brother DCP 8080DN impossivel imprimir 36

Enviado por: elvisjunio

Enviado em: 31/07/2013 14:53:45

boa tarde amigos estou com uma brother DCP8080DN com o seguinte erro impossivel imprimir 36, já dei uma pesquisada aqui no forum e teve gente com o mesmo problema e foram indicados a fazer toda a limpeza do fusor pois disseram q esse erro tem algo a ver com a unidade fusora, pois bem eu fiz toda a limpeza da unidade fusora verifiquei se tinha algo quebrado mas não tem nada e a fusão aparentemente está ok e mesmo assim continua o a mensagem de erro quando vou bater copia ou imprimir..

agora um detalhe é que a folha passa a metade pela fusão sendo que a folha fica em branco ou seja ela não imprime nada na folha e da o erro 36, já verifiquei o atuador de saída mas não ta quebrado, ja verifiquei os roletes de alimentação tbm alguém poderia me da mais alguma idéia do que poderia ser ?? a única coisa que achei meio estranho foi o rolo pressor um pouco enrugado mas creio que não seja esse o motivo do erro fico no aguardo obrigado....