



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson AP 2000

Subject: Re: Epson AP 2000

Enviado por: microimp

Enviado em: 03/08/2013 08:43:42

verifique as buchas pois pode estar gastas de mais e dado travamento no carro. peguei uma maquina assim e tive que mandar fazer as buchas em tum torneiro, pois ja não consigo encontrar buchas novas e eixo novo. pois as vezes o eixo esta com desgaste ai as buchas ficam com muito folga.