



Forum: LASER

Topic: ROLO DO FUSOR SAMSUNG ML-2165 (URGENTE)

Subject: Re: ROLO DO FUSOR SAMSUNG ML-2165 (URGENTE)

Enviado por: ASC

Enviado em: 08/08/2013 15:10:25

Ola amigo! Nesse modelo de maquina não tem pelicula do fusor

- No fusor desse modelo tem o rolo quente(Roller Heat) e o rolo de pressão, Como voce disse que o rolo esta enrrugado, nesse caso é o rolo de pressão, veja o link abaixo e veja se é essa peça que voce precisa, mas aqui no site não econtrei um rolo que se encaixe com esse modelo, mas voce pode tirar duvida com o seu vendedor de peças. Boa sorte

<http://www.tc9.com.br/rolo-pressao/rolo-pressao-samsung>