



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Subject: Re: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Enviado por: jpfagiani

Enviado em: 09/08/2013 22:00:38

Se você ainda não resolveu o problema, verifique o encaixe do motor. As vezes na hora de montar você pode ter montado por cima do encaixe ou então verifique a engrenagem do eixo pressor, se ela estiver rodando vai dar atolamento tb.

jpfagiani

JMG Automação Comercial