



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: hp laserjet 3050 aquecimento do scanner - SOLUCIONADO

Subject: Re: hp laserjet 3050 aquecimento do scanner

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/08/2013 08:04:35

Olá topan, já atendi um equipamento deste com este tipo de problema. Foi preciso trocar o scanner, mas tinha um cheiro de placa queimada. Só que no seu caso pode ser que seja o mesmo ou outra coisa. É bom desmontar e pesquisar.