



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: hp laserjet 3050 aquecimento do scanner - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: hp laserjet 3050 aquecimento do scanner**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 24/08/2013 16:43:31

Faça também uma inspeção no cabo flat.