



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: hp 1020 atolando papel

Subject: Re: hp 1020 atolando papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 26/08/2013 17:02:19

Ola amigo! Verifique tambem se a mola do atuador do sensor do pepel não saiu do lugar.