



Forum: LASER

Topic: hp 1020 atolando papel

Subject: Re: hp 1020 atolando papel

Enviado por: Mfoguinho

Enviado em: 26/08/2013 17:18:23

verifica a trava do rolo de transferência do lado esquerdo
e a lateral do protetor do cilindro do toner !!