



Forum: LASER

Topic: Hp 4015 - atolamento

Subject: Re: Hp 4015 - atolamento

Enviado por: sottili

Enviado em: 28/08/2013 11:16:18

Troquei todos os rolos, testei outro fusor, substituir a bandeja e ainda atola no mesmo local. Vou ter que ver se pode ser as engrenagens.