



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4600 PORTA ABERTA

Subject: Re: SAMSUNG SCX 4600 PORTA ABERTA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/08/2013 22:08:28

ola pelo oque sei ela não tem sensor na parte traseira não ? mais ela tem sensor na parte da frente mais pode ser que quando ele tiro o papel possa tem quebrado o atuado do papel que fica na parte traseira da maquina e pode ta este erro. é bom verificar