



Forum: LASER

Topic: sharp al 1641

Subject: Re: sharp al 1641

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/09/2013 09:29:15

Oi!!! Fusão quando quebra é indicação que já está na hora de trocar.