



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: SCX - 4623f Obstrução de Papel Interna**

**Subject: Re: SCX - 4623f Obstrução de Papel Interna**

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 02/09/2013 15:46:33

todos os sensores por onde passam o papel pode esta causando o problema, por estarem presos ou sujos...

pode ser sim na fusão..

caso nao saiba estao localizados todos os sensores dessa maquina, acompanhe visualmente todo o trajeto do papel...

boa sorte.